

砺波市立小中学校の耐震化状況について

平成 28 年 4 月 1 日
 砺波市教育委員会施設課

地震防災対策特別措置法の規定により、小中学校の耐震化状況等について公表します。

1. 耐震化の状況

全棟数 (a)	耐震性あり			耐震性なし			耐震化率 (b)/(a)
	(b)	新耐震基準	補強済等		Is 値<0.7	その他	
72	72	44	28	0	0	0	100.0%

用語の説明

耐震性あり	新耐震基準 (新耐震)	昭和 57 年以降の大規模な地震に対応した新耐震基準に基づいて建てられた建物
	補強済等	旧耐震の建物(昭和 56 年以前の旧耐震基準に基づいて建てられた建物)で補強済のもの等耐震化の必要のない建物
耐震性なし		
旧耐震の建物で耐震化の必要のあるもの		
	Is 値<0.7	Is 値(構造耐震指標)とは建物の耐震性能を表す指標で、0.6 以上は大規模地震時に倒壊する可能性は低いとされ、文部科学省では Is 値 0.7 未満を耐震性なしとしています。
	その他	Is 値は 0.7 以上であっても、屋根の耐力不足等により補強が必要となる建物

(参考)

年度別資料(平成 19 年度～平成 28 年度)

年度	全棟数 (a)	耐震性あり			耐震性なし			耐震化率 (b)/(a)	備考
		(b)	新耐震基準	補強済等		Is 値<0.7	その他		
H19	66	32	31	1	34	6	28	48.5%	
H20	67	39	33	6	28	7	21	58.2%	砺波東部小完了
H21	67	43	33	10	24	7	17	64.2%	庄川中完了
H22	67	50	33	17	17	15	2	74.6%	般若中完了、耐震診断完了
H23	71	55	38	17	16	14	2	77.5%	砺波北部小着手
H24	73	58	40	18	15	13	2	79.5%	砺波北部小完了
H25	73	61	41	20	12	9	3	83.6%	出町中 3 棟完了
H26	73	63	43	20	10	8	2	86.3%	出町中校舎完了
H27	72	70	44	26	2	2	0	97.2%	庄南小、庄東小、 出町中武道館完了
H28	72	72	44	28	0	0	0	100.0%	庄川小完了、 全耐震化完了