

2.棟別耐震化状況

平成28年4月1日現在

学校名	区分	施設台帳棟番号	建築年	構造	階数	床面積 (㎡)	耐震化 の必要	Is値	備考
出町小	校舎	⑮	H14	R	2	4,247	無	新耐震	
	校舎	⑯	H14	R	2	933	無	新耐震	
	校舎	⑯-2	H14	R	2	36	無	新耐震	
	校舎	⑰	H14	R	2	943	無	新耐震	
	校舎	⑰-2	H14	R	2	69	無	新耐震	
	屋体	⑱-1,⑱-2	H14	R	1	1,470	無	新耐震	
庄南小	校舎	①-1, ①-2	S53	R	3	2,924	無		H26耐震補強済
	校舎	②+⑥	S53	R	2	688	無	0.78	56以前・耐震性あり
	校舎	③	S54	R	1	407	無		H26耐震補強済
	屋体	④	S54	R	2	1,301	無		H26耐震補強済
砺波東部小	校舎	⑫-1,⑫-2	H7	R	2	1,521	無	新耐震	
	校舎	⑥	S54	R	2	811	無	0.85	56以前・耐震性あり
	校舎	21,22	H19	R	3	2,700	無	新耐震	
	校舎	23	H19	R	3	2,149	無	新耐震	
	校舎	24	H19	R	2	1,355	無	新耐震	
	校舎	25	H19	R	2	783	無	新耐震	
	校舎	26	H19	R	2	153	無	新耐震	
	屋体	⑯-1,⑯-2,⑰	H18	R	3	2,693	無	新耐震	
砺波南部小	校舎	①	S60	R	3	3,161	無	新耐震	
	校舎	②	S60	R	1	448	無	新耐震	
	校舎	③-1,③-2,③-3,③-4	S60	R	1	478	無	新耐震	
	屋体	④	S60	S	2	1,351	無	新耐震	
砺波北部小	校舎	③-1	S56	R	3	1,375	無	0.84	56以前・耐震性あり
	校舎	③-2	S56	R	2	536	無	0.90	56以前・耐震性あり
	校舎	⑫	H23	R	3	2,365	無	新耐震	
	校舎	⑬	H23	R	3	1,829	無	新耐震	
	校舎	⑭	H23	R	3	471	無	新耐震	
	校舎	⑮	H23	R	2	10	無	新耐震	
	校舎	⑯	H23	R	3	25	無	新耐震	
	校舎	⑰	H23	R	1	585	無	新耐震	
	校舎	⑱	H23	R	1	283	無	新耐震	
	屋体	②-1,②-2,②-3,②-4,②-5	S46,S49,H7	R	2	1,186	無		H23耐震補強済
庄東小	校舎	①	S57	R	3	2,405	無		H26耐震補強済
	校舎	②-1,②-2	S57	R	3	1,490	無		H26耐震補強済
	校舎	③-1	S57	R	2	929	無	0.70	
	校舎	③-2	S57	R	2	885	無	0.74	
	屋体	④-1	S58	R	2	1,382	無	新耐震	
鷹栖小	校舎	④	H4	R	2	2,187	無	新耐震	
	校舎	⑤	H4	R	2	1,634	無	新耐震	
	校舎	⑥	H4	R	1	309	無	新耐震	
	屋体	⑦	H4	S	2	1,370	無	新耐震	
庄川小	校舎	⑦	S42	R	3	2,433	無		H27耐震補強済
	校舎	⑩	H26	R	3	2,623	無	新耐震	
	屋体	③	S43	R	2	1,200	無		H27耐震補強済

注) 区分 屋体…体育館、構造 R…鉄筋コンクリート造、S…鉄骨造

学校名	区分	施設台帳棟番号	建築年	構造	階数	床面積	耐震化	Is値	備考
出町中	校舎	⑩-1	H24	R	3	2,963	無	新耐震	
	校舎	⑩-2	H25	R	3	1,805	無	新耐震	
	校舎	⑤-1,⑤-2	S46	R	3	2,102	無		H24耐震補強済
	校舎	⑥	S47	R	3	1,042	無		H24耐震補強済
	校舎	⑫	H25	S	3	36	無	新耐震	
	屋体	⑬-1,⑬-2	S62	R	3	2,092	無	新耐震	
	屋体	⑭	S62	R	2	68	無	新耐震	
	屋体	⑮	S62	R	2	54	無	新耐震	
	屋体	⑰武道館	S48	R	3	869	無		H26耐震補強済
庄西中	校舎	⑨	S61	R	3	2,074	無	新耐震	
	校舎	⑩	S61	R	3	63	無	新耐震	
	校舎	⑪	S61	R	3	1,518	無	新耐震	
	校舎	⑫	S61	R	3	2,391	無	新耐震	
	屋体	⑬-1～⑬-6	S61	R	3	2,734	無	新耐震	武道館含む
	屋体	⑭	S61	R	2	99	無	新耐震	
般若中	校舎	①-1,①-2	S48	R	3	1,422	無		H21耐震補強済
	校舎	②	S48	R	3	841	無		H21耐震補強済
	校舎	②	S48	R	3	1,608	無		H21耐震補強済
	屋体	③-1～③-3, ③-5～③-7	S50,H8	R	2	1,278	無		H21耐震補強済
	屋体	⑤	S58	S	1	496	無	新耐震	武道館
庄川中	校舎	①	S53	R	3	1,933	無		H20耐震補強済
	校舎	②	S53	R	2	1,101	無	0.90	56以前・耐震性あり
	校舎	③	S53	R	2	893	無	0.77	56以前・耐震性あり
	校舎	④	S53	R	1	553	無	1.89	56以前・耐震性あり
	校舎	⑤	S53	R	1	259	無	1.52	56以前・耐震性あり
	屋体	⑭	S50	R	2	2,282	無		H20耐震補強済
	屋体	⑪-1,-2,-3	S55	R	2	1,039	無	0.87	武道館 56以前・耐震性あり
	屋体	⑯-1	H5	S	2	97	無	新耐震	

注) 区分 校…校舎、屋体…体育館、構造 R…鉄筋コンクリート造、S…鉄骨造