

収穫の秋を迎える前に

乾燥機の掃除で 火災を防ぎましょう!

乾燥機は、使い方を誤ると火災に至る可能性があります。

作業前の掃除と点検で、火災を未然に防ぎましょう!



乾燥機火災の主な原因

① ほこりの堆積



内部にたまったほこりが過熱

② 熱源部分の過熱



バーナー周りや熱風ダクトの付着物が過熱

③ 電気配線・モーターの不具合



配線の劣化や接触不良、モーターの過負荷など

⚠ 火災は一瞬で広がります!



乾燥機火災は、大切な収穫物や施設を一瞬で失う原因となります。

日頃の点検・清掃が
あなたの財産を守ります。

作業前の掃除と点検のポイント

1 機体内の掃除



たまったほこりを、ブラシやエア、掃除機などできれいに取り除く。

2 バーナー周りの清掃



バーナーやその周辺に付着したごみやすすを取り除く。

3 熱風ダクト・排風部の清掃



熱風ダクトや排風口にたまったごみを取り除く。

4 ベルトやチェーンの点検



ゆるみや磨耗がないか点検し、必要に応じて調整・交換する。

5 電気配線・モーターの点検



配線の劣化や接続のゆるみ、モーターの異音・異臭がないか確認する。



作業後も清掃を! 一日の作業終了後にも、こまめに掃除を行いましょう。



もみ殻焼却は 止めましょう

もみ殻の焼却は、火災の原因になるだけでなく、法律で原則禁止されています。

- ✓ 強風時は特に危険です!
- ✓ 火が周囲に燃え移るおそれがあります!
- ✓ 煙や悪臭で近隣の迷惑になります!



その他の注意事項

- ✓ 乾燥機の取扱説明書をよく読み、正しく使用しましょう。
- ✓ 異常を感じたら、すぐに運転を停止し、点検・整備を行いましょう。
- ✓ 万が一に備えて、消火器を準備しましょう。
- ✓ 乾燥機の周りに燃えやすい物を置かないようにしましょう。
- ✓ 定期的な点検・整備を必ず行いましょう。



大切な収穫物とあなたの命を守るために、日頃の点検・清掃を心がけましょう!

砺波地域消防組合 砺波消防署 TEL 33-0119

