

未就学児が日常的に集団で移動する経路 要対策箇所一覧表

1 出町認定こども園

(令和4年3月末現在)

| 整理番号 | 路線名 | 箇所名 | 通学路の状況・危険の内容 | 対策内容 | 事業主体 | 対策状況 |
|------|------------|-------|-------------------------------------|-------------------|------|------|
| 1 | 太郎丸西部3号線 | 三島町 外 | 防護柵の一部がなく、未就学児が転落する可能性がある | 転落防護柵の切れ目部分に鎖等の設置 | 砺波市 | 対策済 |
| 2 | 市道停車場広上町線 | 表町 | 交通量が多いが、道路幅員が狭く、歩道と車道の区別がない | 路側帯のカラー舗装化 | 砺波市 | 対策済 |
| 3 | 一般県道安養寺砺波線 | 広上町 | 横断歩道が分離帯で分断されているが、滞留場所に防護柵等がなく危険である | 防護柵等の設置 | 富山県 | 対策済 |

2 北部認定こども園

| 整理番号 | 路線名 | 箇所名 | 通学路の状況・危険の内容 | 対策内容 | 事業主体 | 対策状況 |
|------|----------|-----|----------------------|---------|----------|------|
| 1 | 市道中神東宮森線 | 小島 | 歩道を利用するための横断歩道が周辺にない | 横断歩道の設置 | 富山県公安委員会 | 対策済 |

3 あぶらでん認定こども園

| 整理番号 | 路線名 | 箇所名 | 通学路の状況・危険の内容 | 対策内容 | 事業主体 | 対策状況 |
|------|-------------|-----|----------------------|---------|----------|------|
| 1 | 国道156号 | 十年明 | 交通量が多いため、滞留場所が危険である | 防護柵等の設置 | 国土交通省 | 対策済 |
| 2 | 市道十年明千保線 | 三郎丸 | 歩道を利用するための横断歩道が周辺にない | 横断歩道の設置 | 富山県公安委員会 | 対策済 |
| 3 | 主要地方道坪野小矢部線 | 三郎丸 | 交通量が多いが、歩道がない | 歩道の設置 | 富山県 | 検討済 |

4 市立砺波総合病院内保育所ひまわり

| 整理番号 | 路線名 | 箇所名 | 通学路の状況・危険の内容 | 対策内容 | 事業主体 | 対策状況 |
|------|---------|-----|----------------------------|-------------|------|------|
| 1 | 市道本町病院線 | 平和町 | 滞留場所に車が侵入してきて、駐車されていることがある | クッションドラムの設置 | 砺波市 | 対策済 |