

砺波市通学路交通安全プログラム 要対策箇所一覧表

1 出町小学校区

(令和7年3月末現在)

整理番号	路線名	箇所名	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策状況
1	市道表町8号線 外	表町	道路幅員が狭く、歩道がない	車道拡幅、歩道の設置	砺波市	事業中
2	市道永福町広上町線	広上町	交通量が多く、歩道と車道の区別がない	路側帯のカラー舗装化	砺波市	対策済
3	市道本町山王町線	山王町	交通量が多く、交差点の見通しが悪い	交差点のカラー舗装化	砺波市	対策済
4	市道駅前広上町線	表町	交通量が多いが、横断歩道がない	横断歩道の設置	富山県公安委員会	対策済
5	市道太郎丸西部18号線	豊町	停止線が歩道上に位置している	停止線の移設	富山県公安委員会	対策済
6	市道停車場広上町線	表町	交通量が多いが、道路幅員が狭く、歩道がない	路側帯のカラー舗装化	砺波市	対策済
7	市道表町本町2号線	表町 外	交通量が多いが、道路幅員が狭く、歩道がない	路側帯のカラー舗装化	砺波市	対策済
8	一般県道安養寺砺波線	広上町	横断歩道があるが、交通量が多く、安全に利用できない	街路樹の剪定・路面標示の設置	富山県	対策済
9	主要地方道砺波小矢部線	表町	車両からの見通しが悪く、横断する児童に気づきにくい	停止線の移設	富山県公安委員会	対策済
10	市道広上町永福町線	永福町	道路幅員が狭く、道路内の電柱が歩行者の支障になっている	電柱の移設	砺波市	対策済
11	主要地方道砺波福光線 市道春日町永福町線	春日町	道路幅員狭く、砺波警察署前は変則的な交差点となっており、慢性的な渋滞箇所となっている	交差点改良	富山県 砺波市	事業中
12	市道三島町堀田島線	太郎丸	用水の防護柵が一部なく、児童の転落の可能性がある	転落防護柵の切れ目部分に鎖等の設置	砺波市	対策済
13	市道永福町広上町線	永福町	信号待ちの際、児童の滞留場所がない	道路側溝蓋の設置	砺波市	対策済
14	市道駅前広上町線 外	深江	歩車道境界ブロックの開口部が広く、車両の進入の可能性がある	クッションドラムの設置	砺波市	対策済
15	市道停車場広上町線	表町	交通量が多く、歩道と車道の区別がない	路側帯のカラー舗装化	砺波市	対策済

砺波市通学路交通安全プログラム 要対策箇所一覧表

1 出町小学校区

(令和7年3月末現在)

整理番号	路線名	箇所名	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策状況
16	市道駅南線 外	一番町 外	道路幅員が狭く、歩道がない	歩道の設置	砺波市	事業中
17	市道停車場広上町線	広上町	一時停止標識がない 路面標示が経年劣化により消失している	一時停止標識の設置 路面標示の引き直し	富山県公安委員会	対策済
18	駅南病院線 外	表町	横断歩道が薄くなっている	横断歩道の引き直し	富山県公安委員会	実施不可
19	主要地方道砺波小矢部線	表町	歩行者から車の信号が見えない	横断歩道の要望	砺波市(学校)	検討中
20	主要地方道砺波福光線	広上町	外側線が薄い	外側線の引き直し	富山県	対策済
21	出町小学校線	豊町1丁目	横断歩道がない	横断歩道の設置	富山県公安委員会	検討中
22	市道停車場広上町線	広上町	積雪時に側溝が見えない状態になり危険である	ラバーポール設置	砺波市	対策済

砺波市通学路交通安全プログラム 要対策箇所一覧表

2 庄南小学校区

(令和7年3月末現在)

整理番号	路線名	箇所名	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策状況
1	市道太田久泉線	太田	消雪配管の老朽化に伴い、散水量が不足し、冬期の歩行に支障がある	消雪配管のリフレッシュ	砺波市	対策済
2	主要地方道高岡庄川線	久泉	交通量が多いが、道路幅員が狭く、歩道がない	歩道の設置	富山県	事業中
3	市道大門太田線	太田	交通量が多いが、道路幅員が狭く、歩道がない	路側帯のカラー舗装化	砺波市	対策済
4	市道大門太田線	太田	交差点での一時停止無視をする車両が多い	老朽化した規制標識の修繕	富山県公安委員会	対策済
5	主要地方道砺波庄川線	中野	道路幅員が狭く、S字カーブで見通しが悪い	路面標示の設置	富山県	対策済
6	主要地方道新湊庄川線	上中野	道路幅員が狭く、歩道がない	上中野交差点から砺波中部広域農道の区間に道路を整備する	富山県	対策済
7	市道五郎丸太田線	新明	速度制限がなく、歩道と車道の区別がない	路側帯のカラー舗装化	砺波市	対策済
8	市道太田中野線	太田 外	転落防護柵が老朽化しており、児童が転落する可能性がある	転落防護柵の修繕	砺波市	対策済
9	市道太田秋元線	祖泉	カーブで見通しが悪く、歩行する児童が危険である	区画線の引き直し	砺波市	対策済
10	市道矢木大門線	大門 外	道路幅員が狭く、歩道と車道の区別がない	外側線の引き直し	砺波市	対策済
11	市道太田秋元線	太田	塀が傾き危険である	所有者に安全対策を依頼、塀の反対側を歩くよう指導	砺波市(学校)	対策済
12	市道大門3号線	大門	用水の水量が多く、流れも速い	看板設置	用水管理者	対策済
13	主要地方道高岡庄川線	中野	道幅が狭くS字カーブで見通しが悪い	ドットライン設置	富山県	対策済
14	市道太田庄南小線	中野	校門前の道路が狭く歩道もないため側溝に落ちる危険性がある	外側線の引き直し	砺波市	調整中

砺波市通学路交通安全プログラム 要対策箇所一覧表

3 砺波東部小学校区

(令和7年3月末現在)

整理番号	路線名	箇所名	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策状況
1	市道十年明千保線	三郎丸	道路幅員が狭く、歩道と車道の区別がない 踏切付近の交差点が複雑である	歩道の設置、踏切改良	砺波市	事業中
2	市道東開発線 外	東開発	道路幅員が狭く、冬期間の歩行が困難	消雪設備の設置	砺波市	対策済
3	市道権正寺線	宮村	歩道幅員が狭く、冬期間の歩行が困難	歩道除雪機械の配備	砺波市	対策済
4	市道十年明千保線	千保	横断する児童が多いが、横断歩道がない	横断歩道の設置	富山県公安委員会	対策済
5	市道矢木東石丸線	東石丸	用水の防護柵が一部なく、児童が転落する可能性がある	転落防護柵の設置	砺波市	対策済
6	主要地方道高岡庄川線	秋元	交通量が多いが、道路幅員が狭く、歩道がない	車道拡幅、歩道の設置	富山県	対策済
7	市道千保東開発線	千保	交通量が多いが、歩道がない	歩道の設置	砺波市	調整中
8	主要地方道高岡庄川線	柳瀬 外	交通量が多いが、道路幅員が狭く、歩道がない	車道拡幅、歩道の設置	富山県	対策済
9	主要地方道坪野小矢部線	三郎丸	右折レーンがなく、渋滞が発生する 交通量が多いが、歩道がない	道路改良、歩道の設置	富山県	対策済
10	市道矢木東石丸線	千保	用水に防護柵が設置されておらず、児童が転落する可能性がある	転落防護柵の設置	砺波市	対策済
11	市道千保東開発線	大窪	横断する児童が多いが、横断歩道がない	横断歩道の設置、横断歩行者等妨害等違反の取り締まり	富山県公安委員会	対策済
12	主要地方道坪野小矢部線	千保	強引に右折等を行う車があり、信号待ちをする児童が危険である	待機場所に防護柵の設置	富山県	対策済
13	市道矢木大門線	矢木 外	道路幅員が狭く、歩道と車道の区別がない	外側線の引き直し	砺波市	対策済
14	市道十年明千保線	三郎丸	見通しが悪い	路面標示の引き直し、車止めの設置、カーブミラーの補正	砺波市	対策済
				車両用信号機について上申継続	富山県公安委員会	調整中

砺波市通学路交通安全プログラム 要対策箇所一覧表

4 砺波南部小学校区

(令和7年3月末現在)

整理番号	路線名	箇所名	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策状況
1	市道苗加鹿島線	苗加	大型トラックが通り、歩道と車道の区別がない	路肩の拡幅	砺波市	対策済
2	市道苗加鹿島線	苗加	照明灯がなく、アンダーパス内が暗い	照明灯の設置	砺波市	対策済
3	市道五郎丸鹿島線	五郎丸	一時停止標識がなく、車がスピードをだす	一時停止標識の設置	富山県公安委員会	対策済
4	市道鹿島荒高屋線	鹿島	交通量が多いが、横断歩道がない	横断歩道の設置	富山県公安委員会	対策済
5	一般県道本町高木出線	苗加	踏切箇所の幅員が狭く、車両通行時の歩行が危険である	踏切改良	富山県	対策済
6	一般県道本町高木出線	鹿島	交通量が多いが、道路幅員が狭く、見通しが悪い	警戒標識の設置 路肩の拡幅	富山県	対策済
7	国道156号	荒高屋	横断歩道周辺の見通しが悪い	植栽の伐採、剪定	国土交通省	対策済
8	市道南部小野村島線	野村島	用水の防護柵が一部なく、児童が転落する可能性がある	転落防護柵の設置	用水管理者	対策済
9	主要地方道砺波福光線	苗加	交通量が多いが、道路幅員が狭く、歩道がない	車道拡幅、歩道の設置	富山県	事業中
10	一般県道本町高木出線	苗加	通勤時間帯には交通量が多いが、横断歩道がない	横断歩道の設置	富山県公安委員会	設置不可
11	市道五郎丸高儀線	五郎丸 外	交通量が多いが、道路幅員が狭く、歩道と車道の区別がない	路側帯のカラー舗装化	砺波市	対策済
12	市道五郎丸鹿島線	鹿島	直線道路で車のスピードがでやすいが、歩道と車道の区別がない	区画線の引き直し	砺波市	対策済
13	市道苗加荒高屋線 市道南部小野村島線	野村島	交通量が多く、道幅が狭い	外側線の引き直し、通学路の変更 の検討	砺波市	対策済
14	五郎丸高儀線	五郎丸	車がスピードを出して走行している	外側線の引き直し、速度制限上申 継続	富山県公安委員会	調整中
15	一般県道本町高木出線	鹿島	見通しが悪く、児童が安全に道路を横断できない	交差点にドットライン設置	富山県	対策済

砺波市通学路交通安全プログラム 要対策箇所一覧表

5 砺波北部小学校区

(令和7年3月末現在)

整理番号	路線名	箇所名	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策状況
1	主要地方道富山戸出小矢部線	高波	交通量が多く、歩道と車道の区別がない	車道拡幅、歩道の設置	富山県	対策済
2	主要地方道砺波小矢部線	中神	交通量が多く、歩道と車道の区別がない	車道拡幅、歩道の設置	富山県	対策済
3	市道小杉狐島線	狐島 外	歩道幅員が狭く、冬期間の歩行が困難 交通量が多いが、歩道がない	歩道の拡幅、設置、交差点改良	砺波市	事業中
4	一般県道北高木新富町線	小杉	歩行者用信号機がなく、通行する児童が危険である	歩行者用信号機の設置	富山県公安委員会	対策済
5	一般県道北高木新富町線	林	交通量が多いが、道路幅員が狭く、歩道がない	歩道の設置	富山県	対策済
6	市道中神東宮森線	中神	交通量が多いが、道路幅員が狭く、歩道がない	歩道の設置	砺波市	対策済
7	市道小杉狐島線	小島	岸渡川の安全柵に隙間があり、児童が転落する可能性がある	安全柵の隙間に鎖等の設置	砺波市	対策済
8	主要地方道高岡砺波線	杉木	交通量が多いが、歩行者用信号機がなく、通行する児童が危険である	歩行者用信号機の設置	富山県公安委員会	対策済
9	市道小杉狐島線	林	用水の防護柵が一部なく、児童が転落する可能性がある	転落防護柵の設置	砺波市	対策済
10	主要地方道砺波小矢部線	神島 外	交通量が多いが、道路幅員が狭く、歩道がない	車道拡幅、歩道の設置	富山県	事業中
11	一般県道北高木新富町線	林	交通量が多く、横断歩道を利用する児童が危険である	横断歩道のカラー舗装化	富山県	対策済
12	主要地方道坪野小矢部線	小島	交通量が多く、横断歩道が薄い	横断歩道の引き直し	富山県公安委員会	対策済
13	市道新屋敷七社線	林	安全柵が腐食しており、川へ転落する可能性がある	ガードレールの設置	砺波市	事業中
14	市道紺屋島線	林	歩道が狭く、歩道が車道に向かって傾斜している	外側線の引き直し	砺波市	検討中
15	市道紺屋島線	林	歩道が狭く、転落防止柵がないため田んぼに落ちる危険性がある	転落防止柵の設置	砺波市	調整中

砺波市通学路交通安全プログラム 要対策箇所一覧表

6 庄東小学校区

（令和7年3月末現在）

整理番号	路線名	箇所名	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策状況
1	国道359号	頼成 外	交通量が多いが、道路幅員が狭く、大型車両のすれ違いが危険である	路線のふりかえ（砺波東バイパス）	国土交通省	対策済
2	国道359号	安川	交通量が多く、歩道と車道の区別がない	路肩拡幅	富山県	対策済
3	市道権正寺安川線	頼成	交通量が多く、歩道と車道の区別がない	路側帯のカラー舗装化	砺波市	対策済
4	主要地方道新湊庄川線	安川	交差点形状が不整形で、車の右左折時に歩行者が視認しにくい 歩行者の滞留場所がなく、大型車両の巻き込みの危険がある	交差点改良	富山県	対策済
5	国道359号	安川	交通量が多くカーブのため見通しも悪く、歩道がないため危険である	横断歩道の移設、予告標識の設置	富山県公安委員会	対策済
6	国道359号	頼成	伊加流伎大橋の高架下が人通りも少なく、暗い	照明灯の設置	国土交通省	対策済
7	国道359号	頼成	交通量が多く、横断する児童が危険である	横断歩道のカラー舗装化 路側帯のカラー舗装の延長	富山県	対策済
8	国道359号	頼成	砺波東バイパス開通に伴い、交通量が多くなり、横断する児童が危険である	滞留場所に防護柵等の設置	富山県	対策済
9	主要地方道新湊庄川線	頼成	交通量が多く、歩道と車道の区別がない	歩道の設置	富山県	事業中
10	主要地方道新湊庄川線	東保	バス乗車のため道路を横断する	通学路の変更	砺波市(学校)	対策済
11	国道359号	安川	交通量が多く、横断する児童が危険である	横断旗の設置、ハンドサインの指導	砺波市(学校)	対策済
12	市道権正寺安川線	頼成	外側線が薄く、車道との境界があいまいで危険である	外側線の引き直し	砺波市	対策済
13	市道権正寺安川線	安川	外側線が薄く、道路幅が狭いため危険である	外側線の引き直し	砺波市	調整中

砺波市通学路交通安全プログラム 要対策箇所一覧表

7 鷹栖小学校区

(令和7年3月末現在)

整理番号	路線名	箇所名	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策状況
1	市道鷹栖高儀線	鷹栖	交通量が多いが、道路幅員が狭く、歩道と車道の区別がない 交差点の見通しが悪い	車道拡幅、歩道の設置、交差点改良	砺波市	事業中
2	市道寺島2号線	鷹栖	道路幅員が狭く、歩道と車道の区別がない 道路がクランクしていて、視距が悪く危険である	路肩拡幅	砺波市	対策済
3	国道359号	鷹栖	交通量が多いが、横断歩道がない	横断歩道の設置	富山県公安委員会	対策済
4	市道鷹栖自転車道線	鷹栖	歩行者・自転車専用道路であるが、許可・指定車両以外の車が通行しており危険である	道路標識の設置	富山県公安委員会	対策済
5	市道鷹栖自転車道線	鷹栖	区画線が経年劣化により消失している(駐停車禁止路側帯)	区画線の引き直し	砺波市	対策済
6	市道鷹栖小学校線	鷹栖	区画線が経年劣化により消失している(駐停車禁止路側帯)	区画線の引き直し	砺波市	対策済
7	市道広上町鷹栖線	鷹栖	交通量が多いが、横断歩道がない	横断歩道の設置	富山県公安委員会	対策済
8	市道広上町鷹栖線	鷹栖	道路幅員が狭く、一部歩道が整備されていない	歩道の設置	砺波市	検討中
9	市道広上町鷹栖線	鷹栖	道路幅員が狭く、橋梁の欄干が低い	水路改修に伴う橋梁の改修	砺波市(水路改修は富山県)	対策済
10	市道鷹栖線	鷹栖	橋梁の欄干が低く、児童が転落する可能性がある	転落防止柵の設置	砺波市	対策済
11	市道鷹栖高儀線	鷹栖	用水に防護柵がなく、児童が転落する可能性がある	転落防護柵の設置	用水管理者	対策済
12	一般県道本町高木出線 外	鷹栖	変速六差路であり、交通量が多く、横断時に危険である	ハンドサインを指導、交通旗の設置を検討	砺波市	対策済
13	市道広上町鷹栖線	鷹栖	横断歩道が見えにくいいため危険を感じる	減速マーク・横断歩道の塗り直し	富山県公安委員会	調整中

砺波市通学路交通安全プログラム 要対策箇所一覧表

8 庄川小学校区

(令和7年3月末現在)

整理番号	路線名	箇所名	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策状況
1	市道庄川小学校線	庄川町金屋	道路勾配が急で、歩道と車道の区別がない	路肩拡幅、勾配修正	砺波市	対策済
2	市道庄川小学校線 外	庄川町金屋	消雪配管の老朽化に伴い、散水量が不足し、冬期の歩行に支障がある	消雪配管のリフレッシュ	砺波市	対策済
3	市道示野上中野線	庄川町青島外	交通量が多いが、道路幅員が狭く、歩道がない	車道拡幅、歩道の設置	砺波市	対策済
4	市道青島西部区画線	庄川町青島	消雪設備がなく、冬期間の歩行に支障がある	消雪設備の設置	砺波市	対策済
5	市道青島金屋4号線	庄川町金屋	消雪設備がなく、冬期間の歩行に支障がある	消雪設備の設置	砺波市	対策済
6	主要地方道新湊庄川線	庄川町庄	交通量が多いが、歩道がない	歩道の設置	富山県	対策済
7	一般県道本町高木出線	庄川町青島	高低差が大きい道路の東側に、転落防止柵がない	転落防止柵の設置	富山県	対策済
8	市道金屋青島1号線	庄川町金屋	歩行者が多いが、歩道と車道の区別がない	路側帯のカラー舗装化	砺波市	対策済
9	市道金屋青島1号線	庄川町金屋	坂道が急で自動車がスピードをだすため、児童の横断が危険である	横断歩道の設置	富山県公安委員会	対策済
10	市道古上野中野線	庄川町古上野	交通量が多く、歩道と車道の区別がない	路側帯のカラー舗装化	砺波市	対策済
11	市道サンパチ2号線	庄川町青島	用水の防護柵が一部なく、児童が転落する可能性がある	転落防護柵の設置	砺波市	対策済
12	市道金屋青島1号線	庄川町金屋	スクールバスと同じ道を児童が通るが、歩道と車道の区別がない	路側帯のカラー舗装化	砺波市	対策済
13	主要地方道高岡庄川線	庄川町青島	交差点の4方向が一時停止になっているが、一時停止無視を行う車があり、横断する児童が危険である	横断歩道のカラー舗装化	富山県	対策済
14	市道庄川中学校2号線	庄川町青島	道路標示が経年劣化により消失している	道路標示の引き直し、道路標識の設置	富山県公安委員会	対策済
15	庄川環状線	庄川町金屋	車が停止線を過ぎて一旦停止する、樹木で児童が車から見えない	道路標示の引き直し、樹木の伐採	砺波市	対策済

砺波市通学路交通安全プログラム 要対策箇所一覧表

8 庄川小学校区

(令和7年3月末現在)

整理番号	路線名	箇所名	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策状況
16	主要地方道高岡庄川線	庄川町金屋	道幅が狭く、児童と車が接触する恐れがある	外側線の引き直し	富山県	対策済

未就学児が日常的に集団で移動する経路 要対策箇所一覧表

1 出町認定こども園

(令和7年3月末現在)

整理番号	路線名	箇所名	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策状況
1	太郎丸西部3号線	三島町 外	防護柵の一部がなく、未就学児が転落する可能性がある	転落防護柵の切れ目部分に鎖等の設置	砺波市	対策済
2	市道停車場広上町線	表町	交通量が多いが、道路幅員が狭く、歩道と車道の区別がない	路側帯のカラー舗装化	砺波市	対策済
3	一般県道安養寺砺波線	広上町	横断歩道が分離帯で分断されているが、滞留場所に防護柵等がなく危険である	防護柵等の設置	富山県	対策済

2 北部認定こども園

(令和6年3月末現在)

整理番号	路線名	箇所名	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策状況
1	市道中神東宮森線	小島	歩道を利用するための横断歩道が周辺にない	横断歩道の設置	富山県公安委員会	対策済

3 あぶらでん認定こども園

(令和6年3月末現在)

整理番号	路線名	箇所名	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策状況
1	国道156号	十年明	交通量が多いため、滞留場所が危険である	防護柵等の設置	国土交通省	対策済
2	市道十年明千保線	三郎丸	歩道を利用するための横断歩道が周辺にない	横断歩道の設置	富山県公安委員会	対策済
3	主要地方道坪野小矢部線	三郎丸	交通量が多いが、歩道がない	歩道の設置	富山県	対策済

4 市立砺波総合病院内保育所ひまわり

(令和6年3月末現在)

整理番号	路線名	箇所名	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策状況
1	市道本町病院線	平和町	滞留場所に車が侵入してきて、駐車されていることがある	クッションドラムの設置	砺波市	対策済